

Brand strategi og Evakueringsplan.

Evakuering og redning af personer

Strategien er, at personer i bygningerne alle kan bringe sig i sikkerhed, hvorfor der installeres varsling med røgalarmer.

Adresse **Industrivej 13 7760 Hurup Thy**

Matrikel **23 F, Heltborg By, Heltborg**

Ejere **Sydthy Rideklub**

Kortfattet Evakuerings plan fra Rytterstue/opholdsrum, og stald.

Rytterstuen har dør til flugtvejsgang, der har udgang til det fri i modstående ender. Flugtvejsgang anvendes til vindfang med brandbelastning mindre end 50 MJ/m².

Der er etableret døre direkte til stald med døre og porte til det fri.

Flugtvejsgang har fribredde > 1,3 m og døre har fribredde > 0,77 m.

Nøddudgangene er markeret med skilte.

Opsat plantegning med markerede nøddudgange.

Ved brand samles personerne der vil være på ejendommen ved flagstangen foran bygningen.

Bærende konstruktioners brandmodstandsevne

Strategien er, at bærende konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne til at personer i bygningen indtil beredskabet kan foretage nødvendig indsats.

Bærende konstruktioner, dvs. bærende vægge, søjler, bjælker og tagkonstruktion udføres mindst som

klasse R 60 [bærende BD-konstruktion 60]. Spær placeret i et udnytteligt tag rum kan udføres uden

brandmodstandsevne, såfremt kollaps af ét vilkårligt spær ikke har indflydelse på bæreevnen af bygningens øvrige bærende bygningsdele.

Antændelse, brand og røgspredning

Strategien mod brandspredning er, at branden ikke må sprede sig til andre brandmæssige enheder.

Afstand til naboskel og vej- og stier er mere end 2,5 m.

Brand strategi og Evakueringsplan.

Brandtekniske installationer

Jævnfør BR 95 vejledning til kapitel 6 i BR 95 skal der installeres:

Kortfattet brandnotat.

- o Pulverslukker og brandtæppe iht. BR 95 DBI-vejledning, ved køkken i Rytterstuen/opholdsrum.
- o Vandfyldt slangevinde, VSV iht. BR 95. Ridehallerne
- o Dørpumper på branddøre fra vindfang til ridehaller.
- o Stålporten-ene mellem ridehallerne og stald monteret med automatisk dør luk så de altid holdes lukkede

Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Det skal sikres, at redningsberedskabet kan udføre en sikker rednings- og slukningsindsats.

Se Brandplan, situationsplan.

Der er mindre end 80 m fra brandvej til fjerneste punkt inde i bygningen.

Der er mulighed for røgudluftning ved tværventilering ved at åbne døre og vinduer til det fri.

Drift, kontrol og vedligehold

Det er bygningsejerens ansvar at sikre bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, driftes og vedligeholdes i hele bygningens levetid. De brandtekniske installationer og bygningsdele skal derfor løbende

kontrolleres og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.